

 Этоержааю Директор ООО "Тест-Контакт" Щепанов А.Н.

Паспорт контактирующего устройства QFN-cl-p-28-0.7-002

Внешний вид и габаритные размеры КУ



- · Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами otin 1 мм. Количество штифтов 2 шт.




- Количество электронных компонентов, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- · Материал КУ (торговая марка) PEI ULTEM 1000
- Материал коннекторов ВеСи
- · Покрытие коннекторов Au
- · Диапазон рабочих температур, °С –60...+150
- · Максимальный ток на один контакт (НУ), A 1,0
- Электрическое сопротивление коннектора, м0м <30
- Гарантированное число контактирований –10000
- Ширина полосы, ГГц@–3 дБ >1




Посадочное место КУ

Вид на устройство сверху





- 1. *Размер для справок.
- 2. Все размеры в миллиметрах.
- 3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-fH.
- 4. Рекомендованное покрытие контактных площадок иммерсионное золото. Допустимо иммерсионное сереδро.

Место установки тестируемого изделия










- 1. *-Размер для справок.
- 2. Все размеры в миллиметрах.
- 3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-fH.



Внешний вид и габариты корпуса изделия (предоставляется заказчиком)




Рис. 14.2. Чертеж корпуса МК 5123.28-1.01

Πραβυπα эκτημαπαции ΚΥ

- 1. Перед началом эксплуатации:
- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;
- производить установку КУ после просушки ПП.
- 2. В процессе эксплуатации: Через каждый цикл ЭТТ:
- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом Через каждые 100 циклов ЭТТ:
- промывать КУ в ультразвуковой ванне Через каждые 1000 циклов ВК:
- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом промывать КУ в ультразвуковой ванне.
- 3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.

Условные обозначения:

КУ – контактирующее устриоство

ПП – печатная плата

ЭТТ – электротермотренировка

ВК - входной контроль

НУ – нормальные ўсловия