

Согласовано


*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2016г.


____/____2016г.

*Паспорт контактирующего устройства
ТК-тл-н-26-3.5-001*


Внешний вид и габаритные размеры КУ
TK-tl-h-26-3.5-001




- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 8.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами $\phi 2$ мм. Количество штифтов – 2 шт.



- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 26
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI ULTEM 1000, алюминий
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150
- × Максимальный ток на один контакт (КУ), А – 4
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Ширина полосы, ГГц@ – 3 дБ – >1





Вид на устройство сверху




1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H11, h11, IT11/2.
4. Координаты расположения контактных площадок, геометрия центральной выборки – см. приложения 2-4


Место установки ЭРИ



1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H12, h12, IT12/2.



Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)



Обозначение контактной площадки	Координаты центра, мм		Размер контактной площадки, мм	Максимально допустимый ток, мА
	X	Y		
1	4,0	15	2,0x1,0	5
2	7,5	15	2,0x1,0	5
3	12	15	2,0x1,0	5
4	16,5	24	2,0x1,0	100
5	21	24	2,0x1,0	100
6	25,05	24	2,0x1,0	4000
7	30	24	2,0x1,0	4000
8	34,5	21	2,0x1,0	5
9	39	21	2,0x1,0	4000
10	42,65	18	2,0x1,0	5
11	48	18	2,0x1,0	4000
12	51,6	15	2,0x1,0	5
13	56	15	2,0x1,0	4000
14	57,075	40,8	2,0x1,0 (-45°)	100
15	52,5	42	2,0x1,0	100
16	49,15	42	2,0x1,0	4000
17	43,5	42	2,0x1,0	4000
18	38,175	42	2,0x1,0	4000
19	32,925	42	2,0x1,0	5
20	28,95	41,7	2,0x1,0	4000
21	23,65	41,7	2,0x1,0	4000
22	20,325	41,7	2,0x1,0	50
23	16,5	41,7	2,0x1,0	50
24	11,95	41,7	2,0x1,0	100
25	7,5	42	2,0x1,0	5
26	4	42	2,0x1,0	100

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.