

Согласовано


*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2016г.



____/____2016г.

*Паспорт контактирующего устройства
CGA-cl-h-717-1.27-001*


Внешний вид и габаритные размеры КУ
CGA-cl-h-717-1.27-001







× Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами M2 (без пайки).
× Число мест крепления – 8.
× Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами $\phi 2$ мм.
× Количество штифтов – 2 шт.



- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 717
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI ULTEM 1000, алюминий
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 1
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Ширина полосы, ГГц@- 3 дБ – >1





Место установки ЭРИ



1. * -Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H11, h11, IT11/2.

CG717 Ceramic Column Grid Array (CGA) Package Specifications (1.27mm pitch)



SYMBOL	MILLIMETERS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	\approx	3.00	3.30
A ₁	2.30	2.56	2.82
A ₂	2.10	2.20	2.30
D/E ₁	35.00 BSC		
D ₁ /E	33.00 REF		
e	1.27BSC		
øb	0.51	0.54	0.57
ccc	\approx	\approx	0.35
ddd	\approx	\approx	0.30
eee	\approx	\approx	0.15
M	27		

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS AND TOLERANCES CONFORM TO ANSI Y14.5M-1994
2. SYMBOL 'M' IS THE BALL MATRIX SIZE.
3. LEAD FINISH: HIGH TEMP. SOLDER Pb(90%)/Sn(10%)
4. 0402 CHIP CAPACITORS OPTIONAL

Figure 60: CG717 Ceramic CGA Package Specifications

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.