

Согласовано

Утверждаю

Директор


ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.

____/____ 2016г.


____/____ 2016г.

Паспорт контактирующего устройства
FP-tl-h-52-1.7-001

Внешний вид и габаритные размеры КУ
FP-tl-h-52-1.7-001



- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами M2 (без пайки). Число мест крепления – 8.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами Ø 2 мм. Количество штифтов – 2 шт.



- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 100

× Материал КУ (торговая марка) –
PEI ULTEM 1000, алюминий

× Материал коннекторов – ВеСи


× Покрытие коннекторов – Au

× Диапазон рабочих температур, °C – -55...+150

× Максимальный ток на один контакт (НЧ), А – 2,5


× Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30

× Ширина полосы, ГГц@- 3 дБ – >1




Посадочное место КУ

Вид на устройство сверху





1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H11, h11, IT11/2.


Место установки ЭРИ




Гребенка (увелличено)



1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H12, h12, IT12/2.



Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)



Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.